Wassenaar Committee Report Vol. 4 2016 年 4 月

ワッセナー建築・緑化協定運営委員会

①先月の活動事項報告

(2016年3/5~2016年4/8)

届出承認

- 1、D 街区外壁等塗装工事
- 2、F 街区屋根·外壁等塗装工事
- 3、D 街区大規模補修工事
- 4、D 街区池の設置工事
- 5、D 街区屋根補修工事
- 6、G 街区雨漏れ修繕工事
- 7、E 街区屋根修繕工事

委員が現地確認したのち、協議して全て承認されました。

②委員会決定事項

今月の定例委員会(4/9 開催)での決定事項は ありません。以下の件が協議されました。

セキュリティーゲートの設置

事務局から提示されたプランをもとに議論を行い、最終的なプランをまとめました。今後事務局とハウステンボス側で予算折衝を行って頂き、本年 10 月~11 月頃の設置を目指すことになりました。ゲート設置後の車の入退場ルールに関しては、委員会で協議を重ね7月頃には皆様へお知らせする予定です。

雨水排水問題への対処

事務局からの報告では、すでに共益道路にある 雨水升の清掃は一旦完了したとのことです。本 格的な梅雨の時期を前にして、今後は雨が降っ たら大きな水たまりのできる街区から雨水管の 詰まりや勾配の調査等を行って頂くことになり ました。問題があった場合は、個別に対処して いくことになります。

今後のスケジュール


現委員会が発足して1年になる11月に次回総会を行うことを前提に、それまでに緑化ガイドラインの新設と建築ガイドラインの見直し等をひとつずつ行っていきます。(次頁)

③今月の工事他の予定

現在届出のある工事は以下の通りです。

- 1)4/11~4/20 E 街区屋根修繕工事
- 2)4/13~4/30 G街区雨漏れ修繕工事
- 3)~4/25 G 街区リフォーム工事
- 4)~7/31 D 街区屋根補修工事
- 5)~8/31 G 街区大規模修&リフォーム工事

尚、工事に関しては予定を申請する必要がありますので、未申請の方は管理センターまでお知らせください。



委員会に提出される建築工事や緑 化工事の申請が着工直前(前日や当

日なんてものも!)のケースが多くて、正直困っております。そのために急遽、夜間にネットを使った会議を開いて委員に審議をお願いすることもしばしばです。なんとか最低でも 1 週間前には届くようにご配慮をお願い致します。

< 今後の委員会スケジュール概要>

■協定運営委員:	会年間活動ス	スケジュール	()内に	は協定の関連	条項です 緑	:緑化協定 發	建:建築協定	建細:建築協	定細目
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
定例委員会	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	*
〈ガイドライン整備〉									総
緑化ガイドライン	①2m以下は	直栽自由(緑6-	3):通知済み						総会承認
"		ĺ	②維持管理	里の水準(緑6-	1):最低限必要	要なこと		J	承
"				③前面道路・降	粪地境界(緑6−	4,6-5): 開放性	、遮蔽性の目録	E	高亿
緑化勧告					1回目	2回目	3回目	4回目	
建築ガイドライン		協議開始	写真選別、整理	理	①新築・改築-	デザインは写真	(から選択(建7)		
"						②建物の大き	さ、後退距離(変	建細1)	
"						(建細4)	③カーポート、	駐車スペース	総会承
"						(建9)	④地盤面制限	Į	云
"							(建7,建細2)	⑤工作物制限	認
〈規則改定〉								1	
運営委員会規則						協議開始		方針決定	
〈街路樹・共有緑地〉									
街路樹剪定	方針決定			実施	※共有地剪定	の際に被害木	- を抜根すること	- で白蟻対処●	
共有地白蟻対策			協議開始	方針決定	予算折衝		実施 <		報告
共有地剪定			協議開始	方針決定			実施		
〈セキュリティ対策〉									
ゲート設置	協議開始	方針決定	予算折衝			周知		工事	報告
ルール策定	1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	協議開始			方針決定	周知		リモコン配布	
〈雨水・排水対策〉									40
雨水升管清掃	実施	協議開始							報告
雨水管勾配対策			調査		※調査以降は	:個別対応			

このスケジュールは今後多少の変更がありま すが、委員会がどのような活動を行っていくか の概要を示しています。

私ごとで恐縮ですが、この度庭工事 の際に、前面道路から運河へ通じて いる共有雨水管(我が家の敷地内に

ある我が家と隣家、ハウステンボス共有道路の 三者の雨水を流す管)の水の流れがほとんど ないので調べてみたら、何と隣地境界の木柵 のコンクリ基礎が管を押しつぶしていました。



どうやらワッセナー建設当初からこの状態だっ た模様です。管の中には大量の土砂と木の根 がぎっしり。やむなく雨水管を取り替えたので すが、さてさてこのメンテ費用は誰が負うべき なのでしょう? この顛末は今後ブログで紹 介していく予定です。(飯田)

ブログではこのレポートではお伝えしき れないワッセナーに関する様々なこと を詳細に開示しています。ぜひご覧ください。

運営委員会ブログページ

URL: http://wassenaar.bijual.com/

また、ブログでは皆様のメールアドレス等のご 連絡先のご登録もお願い致しております。こち らの方も合わせてお願いできれば幸いです。